



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



30.05.2023 КНМ №43230061000206324490

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332) 54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332) 67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2306/038-43/87/ПВПР

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 154» города Кирова

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения о проведении обязательного профилактического визита заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Вожегова Владимира Александровича от 26.04.2023 № 2306/038-43/87/ПВУ

в период с 09 ч. 00 мин. 25.08.2023 по 13 ч. 00 мин. 25.08.2023,

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Полубоярцевой Наталией Владимировной,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведен обязательный профилактический визит территории и здания детского сада по адресу: 610021, г. Киров, ул. Воровского, 151а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 154» города Кирова Пестерникова Людмила Валентиновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

На основании статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 11(6) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Здание детского сада на 280 мест оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2-типа со звуковым оповещением вместо требуемого по норме 3-го типа с речевой передачей специального текста.	п.1 ч.1, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее №123-ФЗ); п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	01.08.2024	

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СПЗ.13130.2009)		
2.	В здании детского сада на 280 мест, оборудованном системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2-типа со звуковым оповещением в помещении музыкального руководителя (помещение № 17 площадью 17,3 кв.м. согласно технического паспорта на здание детского сада №154) отсутствует речевой оповещатель с передачей специального текста.	п.1 ч.1, ч.4 ст.84 № 123-ФЗ; п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009	01.08.2024	
3.	В здании детского сада на 280 мест, оборудованном системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2-типа со звуковым оповещением в помещении процедурного кабинета (помещение № 29 площадью 7,6 кв.м. согласно технического паспорта на здание детского сада №154) отсутствует речевой оповещатель с передачей специального текста.	п.1 ч.1, ч.4 ст.84 № 123-ФЗ; п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009	01.08.2024	
4.	В здании детского сада на 280 мест, оборудованном системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2-типа со звуковым оповещением в помещении психолога (помещение № 28 площадью 13,9 кв.м. согласно технического паспорта на здание детского сада №154) отсутствует речевой оповещатель с передачей специального текста.	п.1 ч.1, ч.4 ст.84 № 123-ФЗ; п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009	01.08.2024	
5.	В здании детского сада на 280 мест, оборудованном системой оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 2-типа со звуковым оповещением в помещении старшей медсестры (помещение № 37 площадью 17,5 кв.м. согласно технического паспорта на здание детского сада №154) отсутствует речевой оповещатель с передачей специального текста.	п.1 ч.1, ч.4 ст.84 № 123-ФЗ; п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009	01.08.2024	
6.	Средства обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), смонтированные в здании детского сада, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности — допущена эксплуатация составных элементов указанных систем сверх установленного изготовителем срока службы (составляет 10 лет), при этом не обеспечено ежегодное проведение	п. 1 ч. 3 ст. 4; ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020(далее – ППР в РФ); п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации.	01.08.2024	

	испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.		
7.	При выходе из помещений групповых ячеек «Брусничка» и «Рябинка» (помещения №№ 21, 43 согласно технического паспорта) и из помещений прачечной (помещения №21 согласно технического паспорта) наружу имеются ступени с видимыми разрушениями в связи, с чем не обеспечивается нормативная высота ступени и ширина проступи.	ч. 1, п. 1, ч. 2 ст. 53 № 123-ФЗ; п. 4.4.3 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее — СП1.13130.2020)	01.08.2024	
8.	С наружной стороны здания, перед наружной дверью эвакуационного выхода из тамбура лестничной клетки отсутствует входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (с уровня пола перепад на уровень тротуара в 26 см).	ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП1.13130.2020	01.08.2024	
9.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации через крыльцо 0,80м. вместо требуемых не менее 1,2м.	ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 89 №123-ФЗ; п. 4.3.3 СП1.13130.2020	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Полубоярцева Н.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.Л.П.

« 25 » августа 20 23 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

И.о. заведующего
Пестерникова Л.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 25 » августа 20 23 г.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 54-01-54.